

RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO

Data da ocorrência: 18/01/2022

Imagem 01

PONTE DANIFICADA PELAS CHUVAS INTENSAS



DESCRIÇÃO: Devido ao grande volume de chuvas ocorridas no município, houve o desabamento de um dos pilares de sustentação da ponte, impossibilitando a passagem de veículos, deixando inacessível determinadas comunidades. A intenção do município é adquirir recursos para construção de um novo pilar de sustentação, para que a ponte volte a ser trafegável.

Comunidade da Fumaça no município de Lagoa dos Patos/MG

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS – Secretaria Municipal de obras – Engenharia

Imagem 02

PONTE DANIFICADA PELAS CHUVAS INTENSAS



DESCRIÇÃO: Devido ao grande volume de chuvas ocorridas no município, houve o desabamento de um dos pilares de sustentação da ponte, impossibilitando a passagem de veículos, deixando inacessível determinadas comunidades. A intenção do município é adquirir recursos para construção de um novo pilar de sustentação, para que a ponte volte a ser trafegável.

Comunidade da Fumaça no município de Lagoa dos Patos/MG

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS – Secretaria Municipal de obras – Engenharia

Imagem 03

PONTE DANIFICADA PELAS CHUVAS INTENSAS



DESCRIÇÃO: Devido ao grande volume de chuvas ocorridas no município, houve o desabamento de um dos pilares de sustentação da ponte, impossibilitando a passagem de veículos, deixando inacessível determinadas comunidades. A intenção do município é adquirir recursos para construção de um novo pilar de sustentação, para que a ponte volte a ser trafegável.

Comunidade da Fumaça no município de Lagoa dos Patos/MG

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS – Secretaria Municipal de obras – Engenharia

Imagem 04

PONTE DANIFICADA PELAS CHUVAS INTENSAS



DESCRIÇÃO: Devido ao grande volume de chuvas ocorridas no município, houve o desabamento de um dos pilares de sustentação da ponte, impossibilitando a passagem de veículos, deixando inacessível determinadas comunidades. A intenção do município é adquirir recursos para construção de um novo pilar de sustentação, para que a ponte volte a ser trafegável.

Comunidade da Fumaça no município de Lagoa dos Patos/MG

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS – Secretaria Municipal de obras – Engenharia

Lwan Matheus Costa Souza
Engenheiro Civil: CREA/MG 255.542/D