

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: LAGOA DOS PATOS/MG

Contrato :N° 874333/2018/ME/CAIXA Data do relatório 04/03/2020

Programa: Ações relativas ao esporte e grades eventos esportivos

Localização: LAT. SUL 16°58'53" LONG. OESTE 44°34'41"

Obra: AMPLIAÇÃO, REFORMA, MORDENIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS.

Etapa:  antes da realização da obra.

durante a realização da obra.

após a realização da obra.

Imagem 1 -



1 – Localização – Avenida presidente medíci “SN” – Centro Lagoa Dos Patos/MG

2 – Data em que foi tirada a fotografia: 04 março 2020-03-04

3 –Observações: imagem 1 demonstra atual situação do do gramado.

Imagem 2 -



1 – Localização – Avenida presidente medíci “SN” – Centro Lagoa Dos Patos/MG

2 – Data em que foi tirada a fotografia: 04 março 2020-03-04

3 –Observações: imagem 2 desmonstra a atual situação do gramado e traves ao fundo.

JDSH

Imagem 3 -



- 1 – Localização – Avenida presidente medíci “SN” – Centro Lagoa Dos Patos/MG
- 2 – Data em que foi tirada a fotografia: 04 março 2020-03-04
- 3 –Observações: imagem 3 desmonstra a atual situação do gramado e traves ao fundo.

Imagem 4 -



- 1 – Localização – Avenida presidente medíci “SN” – Centro Lagoa Dos Patos/MG
- 2 – Data em que foi tirada a fotografia: 04 março 2020-03-04
- 3 –Observações: imagem 4 desmonstra a atual situação do alambrado e gramado ao fundo.

Imagem 5 -



- 1 – Localização – Avenida presidente medíci “SN” – Centro Lagoa Dos Patos/MG
- 2 – Data em que foi tirada a fotografia: 04 março 2020-03-04
- 3 – observações: imagem 5 demonstra vista central do gramado

Imagem 6-



- 1 – Localização – Avenida presidente medíci “SN” – Centro Lagoa Dos Patos/MG
- 2 – Data em que foi tirada a fotografia: 04 março 2020-03-04
- 3 – observações: imagem 6 vista de cima do alambrado e gramado.

JDSH

Imagem 7 -



- 1 – Localização – Avenida presidente medíci “SN” – Centro Lagoa Dos Patos/MG
- 2 – Data em que foi tirada a fotografia: 04 março 2020-03-04
- 3 – observações: imagem 7 destaca atual situação do portão de entrada principal.

Imagem 8 -



- 1 – Localização – Avenida presidente medíci “SN” – Centro Lagoa Dos Patos/MG
- 2 – Data em que foi tirada a fotografia: 04 março 2020-03-04
- 3 – Observações: imagem 8 destaca a atual situação do alambrado

JDSH

Imagem 9 -



- 1 – Localização – Avenida presidente medíci “SN” – Centro Lagoa Dos Patos/MG
- 2 – Data em que foi tirada a fotografia: 04 março 2020-03-04
- 3 – Observações: imagem 9 destaca atual situação do alambrado.

Imagem 10-



- 1 – Localização – Avenida presidente medíci “SN” – Centro Lagoa Dos Patos/MG
- 2 – Data em que foi tirada a fotografia: 04 março 2020-03-04
- 3 – Observações: imagem 10 demonstra a atual situação das traves.

Imagem 11-



- 1 – Localização – Avenida presidente medíci “SN” – Centro Lagoa Dos Patos/MG
- 2 – Data em que foi tirada a fotografia: 04 março 2020-03-04
- 3 – Observações: imagem 11 demonstra a situação do portão de entrada secundário.

Imagem 12 -



- 1 – Localização – Avenida presidente medíci “SN” – Centro Lagoa Dos Patos/MG
- 2 – Data em que foi tirada a fotografia: 04 março 2020-03-04
- 3 – Observações: imagem 12 demonstra atual situação dos traves

*Thais Saraiva S. Almeida*  
Engenheira Civil

CREA-MG 244557/D

*Thais Saraiva S. Almeida*

Thais Saraiva Sousa Almeida  
Eng° Civil – 244.557/DCREA/MG